



ใบขอใช้บริการศูนย์สนทนาและการเรียนรู้

เอกสารเลขที่..2991

วันที่ขอใช้...09/03/2016 เวลา.14:05:52

เรื่อง.. ซ่อมกล้องวงจรปิด

ผู้รับผิดชอบงาน..นายขวัญยืน ปานโม

รายละเอียดงาน..ทำรายการสรุปการชำรุดของกล้องวงจรปิด เพื่อนำเสนอเพื่อขอซ่อมทั้งระบบที่มีอยู่
ตามรายงาน

ดังนี้

มีผลการดำเนินการดังนี้

ตำแหน่งบันทึกภาพ อาคารตัวยู จำนวน 13 ตัว

1. กล้องรับภาพหน้าห้องสมุด ตำแหน่งหลายเลข 8 บนจอแสดงผล ปกติ
 2. กล้องรับภาพบันไดทางขึ้นหน้าห้องปฏิบัติการคอม ฯ 5 ตำแหน่งหลายเลข 3 บนจอแสดงผล ปกติ
 3. กล้องรับภาพห้องปฏิบัติการคอม ฯ 3 ตำแหน่งหลายเลข 10 บนจอแสดงผล
กล้องรับภาพ+อุปกรณ์จ่ายไฟ ชำรุด
 4. กล้องรับภาพห้องปฏิบัติการคอม ฯ 3 ตำแหน่งหลายเลข 9 บนจอแสดงผล
กล้องรับภาพ+อุปกรณ์จ่ายไฟ ชำรุด
 5. กล้องรับภาพหน้าสำนักงานคณะศิลป ฯ ตำแหน่งหลายเลข 2 บนจอแสดงผล
กล้องรับภาพ+อุปกรณ์จ่ายไฟ ชำรุด
 6. กล้องรับภาพหน้าสำนักงานสถาบันขงจื้อ ตำแหน่งหลายเลข 1 บนจอแสดงผล
กล้องรับภาพ+อุปกรณ์จ่ายไฟ ชำรุด
 7. กล้องรับภาพบันไดทางขึ้นหน้าห้องพยาบาล ตำแหน่งหลายเลข 7 บนจอแสดงผล ปกติ
 8. กล้องรับภาพบันไดทางขึ้นหน้าห้องกิจการนักศึกษา ตำแหน่งหลายเลข 4
บนจอแสดงผล ปกติ
 9. กล้องรับภาพหน้า วสส. ตำแหน่งหลายเลข 13 บนจอแสดงผล
กล้องรับภาพ+อุปกรณ์จ่ายไฟ ชำรุด
 10. กล้องรับภาพลานกิจกรรมตัวยู ตำแหน่งหลายเลข 5 บนจอแสดงผล
กล้องรับภาพ+อุปกรณ์จ่ายไฟ ชำรุด
 11. กล้องรับภาพลานกิจกรรมตัวยู โชนห้องเรียน 1xx ตำแหน่งหลายเลข 6
บนจอแสดงผล กล้องรับภาพ+อุปกรณ์จ่ายไฟ ชำรุด
 12. กล้องรับภาพห้องปฏิบัติการคอม ฯ 5 ตำแหน่งหลายเลข 11 บนจอแสดงผล ปกติ
 13. กล้องรับภาพห้องปฏิบัติการคอม ฯ 5 ตำแหน่งหลายเลข 12 บนจอแสดงผล
กล้องรับภาพ+อุปกรณ์จ่ายไฟ ชำรุด
- สรุป กล้องรับภาพ+อุปกรณ์จ่ายไฟ ชำรุดทั้งหมด 8 ตัว

ตำแหน่งบันทึกภาพ อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 ตัว

1. กล้องรับภาพประตู 3 กล้องรับภาพ+อุปกรณ์จ่ายไฟ ชำรุด (แบบภายนอกอาคาร)
2. กล้องรับภาพทางเข้าอาคารอาคารศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

กล้องรับภาพ+อุปกรณ์จ่ายไฟ ชำรุด

3. กล้องรับภาพห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 6 หน้าห้อง กล้องรับภาพ+อุปกรณ์จ่ายไฟ ชำรุด

4. กล้องรับภาพห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 6 หลังห้อง กล้องรับภาพ+อุปกรณ์จ่ายไฟ ชำรุด

สรุป กล้องรับภาพ+อุปกรณ์จ่ายไฟ ชำรุดทั้งหมด 4 ตัว

ตำแหน่งบันทึกภาพ อาคาร สนอ.จำนวน 6 ตัว

1. กล้องรับภาพประตู 1 กล้องรับภาพ+อุปกรณ์จ่ายไฟ ชำรุด (แบบภายนอกอาคาร)

2. กล้องรับภาพประตู 2 ซาเข้า กล้องรับภาพ+อุปกรณ์จ่ายไฟ ชำรุด (แบบภายนอกอาคาร)

3. กล้องรับภาพประตู 2 ซาออก กล้องรับภาพ+อุปกรณ์จ่ายไฟ ชำรุด (แบบภายนอกอาคาร)

4. กล้องรับภาพโถง สนอ กล้องรับภาพ+อุปกรณ์จ่ายไฟ ชำรุด

5. กล้องรับภาพลาน สนอ กล้องรับภาพ+อุปกรณ์จ่ายไฟ ชำรุด

6. กล้องรับภาพทางขึ้นห้องประชุม สนอ กล้องรับภาพ+อุปกรณ์จ่ายไฟ ชำรุด

สรุป กล้องรับภาพ+อุปกรณ์จ่ายไฟ ชำรุดทั้งหมด 6 ตัว

ตำแหน่งบันทึกภาพ อาคาร หอพักนักศึกษ จำนวน 12 ตัว

1. จุดบันทึกภาพอาคารหอพักนักศึกษา 2 จำนวน 6 ตัว

1.1. ตัวเก็บข้อมูลชำรุด (HDD) 1 ตัว

1.2. กล้องรับภาพทางเข้าหอ 2 ปกติ

1.3. กล้องรับภาพทางเข้าหอ 3 ปกติ

1.4. กล้องรับภาพทางเข้าหอ 4 ปกติ

1.5. กล้องรับภาพทางเข้าหอ 5 ปกติ

1.6. กล้องรับภาพหน้าหอ 2 ปกติ (ภายนอกอาคาร)

1.7. กล้องรับทางขึ้นหอ ปกติ (ภายนอกอาคาร)

2. จุดบันทึกภาพอาคารหอพักนักศึกษา 5 จำนวน 6 ตัว

2.1. กล้องรับภาพทางเข้าหอ 2 ปกติ

2.2. กล้องรับภาพทางเข้าหอ 3 กล้องรับภาพ+อุปกรณ์จ่ายไฟ ชำรุด

2.3. กล้องรับภาพทางเข้าหอ 4 ปกติ

2.4. กล้องรับภาพทางเข้าหอ 5 ปกติ

2.5. กล้องรับภาพหน้าหอ 3 ปกติ

2.6. กล้องรับภาพหน้าหอ 3 ปกติ

สรุป ตัวเก็บข้อมูล (HDD) 1 TB จำนวน 1 ตัว 16 ช่องสัญญาณ ชำรุด 1 ตัว

กล้องรับภาพ+อุปกรณ์จ่ายไฟ ชำรุดทั้งหมด 2 ตัว

ตำแหน่งบันทึกภาพ อาคารโรงแรม จำนวน 11 ตัว

1. ตัวบันทึกภาพ 16 ช่องสัญญาณ ชำรุด

2. กล้องรับภาพชั้น 1 อาคารโรงแรม ตัวที่ 1 กล้องรับภาพ+อุปกรณ์จ่ายไฟ ชำรุด

3. กล้องรับภาพชั้น 1 อาคารโรงแรม ตัวที่ 2 กล้องรับภาพ+อุปกรณ์จ่ายไฟ ชำรุด

4. กล้องรับภาพชั้น 1 อาคารโรงแรม ตัวที่ 3 ปกติ

5. กล้องรับภาพชั้น 4 อาคารโรงแรม ตัวที่ 4 ปกติ

6. กล้องรับภาพชั้น 4 อาคารโรงแรม ตัวที่ 1 ปกติ

7. กล้องรับภาพชั้น 4 อาคารโรงแรม ตัวที่ 2 ปกติ

8. กล้องรับภาพชั้น 4 อาคารโรงแรม ตัวที่ 3 ปกติ

9. กล้องรับภาพชั้น 4 อาคารโรงแรม ตัวที่ 4 ปกติ

10. กล้องรับภาพชั้น 5 อาคารโรงแรม ตัวที่ 1 ปกติ

11. กล้องรับภาพชั้น 5 อาคารโรงแรม ตัวที่ 2 ปกติ
12. กล้องรับภาพชั้น 5 อาคารโรงแรม ตัวที่ 3 ปกติ
13. กล้องรับภาพชั้น 5 อาคารโรงแรม ตัวที่ 4 ปกติ

สรุป ตัวบันทึกภาพ 16 ช่องสัญญาณ ซ้ำรูป 1 ตัว กล้องรับภาพ+อุปกรณ์จ่ายไฟ
ซ้ำรูปทั้งหมด 2 ตัว

จำนวนอุปกรณ์ที่ซ้ำรูปทั้งหมด

1. กล้องรับภาพ+อุปกรณ์จ่ายไฟ ซ้ำรูปทั้งหมด 22 ตัว
2. ตัวบันทึกภาพ 16 ช่องสัญญาณ ซ้ำรูป 1 ตัว
3. ตัวเก็บข้อมูล (HDD) 1 TB จำนวน 1 ตัว

วันที่ต้องการให้ศูนย์ฯดำเนินการเสร็จ :...11/03/2559..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...ผู้บริหารวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

..0819664224

หมายเหตุ ** หากได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งที่ธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....

(นายสุวัฒน์ จุฑาพฤทธิ)

ลงชื่อ

(นายขวัญยืน ปานโม)

เอกสารเลขที่..2991

วันที่ขอใช้...09/03/2016.เวลา.14:05:52

เรื่อง.. ซ่อมกล้องวงจรปิด

ผู้รับผิดชอบงาน..นายขวัญยืน ปานโม

รายละเอียดงาน..ทำรายการสรุปการชำรุดของกล้องวงจรปิด เพื่อนำเสนอเพื่อขอซ่อมทั้งระบบที่มีอยู่

ตามรายงาน

ดังนี้

มีผลการดำเนินการดังนี้

ตำแหน่งบันทึกภาพ อาคารตัวยู จำนวน 13 ตัว

1. กล้องรับภาพหน้าห้องสมุด ตำแหน่งหลายเลข 8 บนจอแสดงผล ปกติ
2. กล้องรับภาพบันไดทางขึ้นหน้าห้องปฏิบัติการคอม ฯ 5 ตำแหน่งหลายเลข 3 บนจอแสดงผล ปกติ
3. กล้องรับภาพห้องปฏิบัติการคอม ฯ 3 ตำแหน่งหลายเลข 10 บนจอแสดงผล กล้องรับภาพ+อุปกรณ์จ่ายไฟ ซ้ำรูป
4. กล้องรับภาพห้องปฏิบัติการคอม ฯ 3 ตำแหน่งหลายเลข 9 บนจอแสดงผล กล้องรับภาพ+อุปกรณ์จ่ายไฟ ซ้ำรูป
5. กล้องรับภาพหน้าสำนักงานคณะศิลป ฯ ตำแหน่งหลายเลข 2 บนจอแสดงผล กล้องรับภาพ+อุปกรณ์จ่ายไฟ ซ้ำรูป
6. กล้องรับภาพหน้าสำนักงานสถาบันขงจื้อ ตำแหน่งหลายเลข 1 บนจอแสดงผล กล้องรับภาพ+อุปกรณ์จ่ายไฟ ซ้ำรูป
7. กล้องรับภาพบันไดทางขึ้นหน้าห้องพยาบาล ตำแหน่งหลายเลข 7 บนจอแสดงผล ปกติ

8. กล้องรับภาพบันไดทางขึ้นหน้าห้องกิจกรรมนักศึกษา ตำแหน่งหลายเลข 4

บนจอแสดงผล ปกติ

9. กล้องรับภาพหน้า วัสดุ. ตำแหน่งหลายเลข 13 บนจอแสดงผล

กล้องรับภาพ+อุปกรณ์จ่ายไฟ ชำรุด

10. กล้องรับภาพลานกิจกรรมด้วย ตำแหน่งหลายเลข 5 บนจอแสดงผล

กล้องรับภาพ+อุปกรณ์จ่ายไฟ ชำรุด

11. กล้องรับภาพลานกิจกรรมด้วย โชนห้องเรียน 1xx ตำแหน่งหลายเลข 6

บนจอแสดงผล กล้องรับภาพ+อุปกรณ์จ่ายไฟ ชำรุด

12. กล้องรับภาพห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๖ 5 ตำแหน่งหลายเลข 11 บนจอแสดงผล ปกติ

13. กล้องรับภาพห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๖ 5 ตำแหน่งหลายเลข 12 บนจอแสดงผล

กล้องรับภาพ+อุปกรณ์จ่ายไฟ ชำรุด

สรุป กล้องรับภาพ+อุปกรณ์จ่ายไฟ ชำรุดทั้งหมด 8 ตัว

ตำแหน่งบันทึกภาพ อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 ตัว

1. กล้องรับภาพประตู 3 กล้องรับภาพ+อุปกรณ์จ่ายไฟ ชำรุด (แบบภายนอกอาคาร)

2. กล้องรับภาพทางเข้าอาคารอาคารศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

กล้องรับภาพ+อุปกรณ์จ่ายไฟ ชำรุด

3. กล้องรับภาพห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๖ 6 หน้าห้อง กล้องรับภาพ+อุปกรณ์จ่ายไฟ ชำรุด

4. กล้องรับภาพห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๖ 6 หลังห้อง กล้องรับภาพ+อุปกรณ์จ่ายไฟ ชำรุด

สรุป กล้องรับภาพ+อุปกรณ์จ่ายไฟ ชำรุดทั้งหมด 4 ตัว

ตำแหน่งบันทึกภาพ อาคาร สนอ.จำนวน 6 ตัว

1. กล้องรับภาพประตู 1 กล้องรับภาพ+อุปกรณ์จ่ายไฟ ชำรุด (แบบภายนอกอาคาร)

2. กล้องรับภาพประตู 2 ขาเข้า กล้องรับภาพ+อุปกรณ์จ่ายไฟ ชำรุด (แบบภายนอกอาคาร)

3. กล้องรับภาพประตู 2 ขาออก กล้องรับภาพ+อุปกรณ์จ่ายไฟ ชำรุด (แบบภายนอกอาคาร)

4. กล้องรับภาพโด่ง สนอ กล้องรับภาพ+อุปกรณ์จ่ายไฟ ชำรุด

5. กล้องรับภาพลาน สนอ กล้องรับภาพ+อุปกรณ์จ่ายไฟ ชำรุด

6. กล้องรับภาพทางขึ้นห้องประชุม สนอ กล้องรับภาพ+อุปกรณ์จ่ายไฟ ชำรุด

สรุป กล้องรับภาพ+อุปกรณ์จ่ายไฟ ชำรุดทั้งหมด 6 ตัว

ตำแหน่งบันทึกภาพ อาคาร หอพักนักศึกษา จำนวน 12 ตัว

1. จุดบันทึกภาพอาคารหอพักนักศึกษา 2 จำนวน 6 ตัว

1.1. ตัวเก็บข้อมูลชำรุด (HDD) 1 ตัว

1.2. กล้องรับภาพทางเข้าหอ 2 ปกติ

1.3. กล้องรับภาพทางเข้าหอ 3 ปกติ

1.4. กล้องรับภาพทางเข้าหอ 4 ปกติ

1.5. กล้องรับภาพทางเข้าหอ 5 ปกติ

1.6. กล้องรับภาพหน้าหอ 2 ปกติ (ภายนอกอาคาร)

1.7. กล้องรับภาพทางขึ้นหอ ปกติ (ภายนอกอาคาร)

2. จุดบันทึกภาพอาคารหอพักนักศึกษา 5 จำนวน 6 ตัว

2.1. กล้องรับภาพทางเข้าหอ 2 ปกติ

2.2. กล้องรับภาพทางเข้าหอ 3 กล้องรับภาพ+อุปกรณ์จ่ายไฟ ชำรุด

2.3. กล้องรับภาพทางเข้าหอ 4 ปกติ

2.4. กล้องรับภาพทางเข้าหอ 5 ปกติ

2.5. กล้องรับภาพหน้าหอ 3 ปกติ

2.6. กล้องรับภาพหน้าหอ 3 ปกติ

สรุป ตัวเก็บข้อมูล (HDD) 1 TB จำนวน 1 ตัว 16 ช่องสัญญาณ ชำรุด 1 ตัว

กล้องรับภาพ+อุปกรณ์จ่ายไฟ ชำรุดทั้งหมด 2 ตัว

ตำแหน่งบันทึกภาพ อาคารโรงแรม จำนวน 11 ตัว

1. ตัวบันทึกภาพ 16 ช่องสัญญาณ ชำรุด
2. กล้องรับภาพชั้น 1 อาคารโรงแรม ตัวที่ 1 กล้องรับภาพ+อุปกรณ์จ่ายไฟ ชำรุด
3. กล้องรับภาพชั้น 1 อาคารโรงแรม ตัวที่ 2 กล้องรับภาพ+อุปกรณ์จ่ายไฟ ชำรุด
4. กล้องรับภาพชั้น 1 อาคารโรงแรม ตัวที่ 3 ปกติ
5. กล้องรับภาพชั้น 4 อาคารโรงแรม ตัวที่ 4 ปกติ
6. กล้องรับภาพชั้น 4 อาคารโรงแรม ตัวที่ 1 ปกติ
7. กล้องรับภาพชั้น 4 อาคารโรงแรม ตัวที่ 2 ปกติ
8. กล้องรับภาพชั้น 4 อาคารโรงแรม ตัวที่ 3 ปกติ
9. กล้องรับภาพชั้น 4 อาคารโรงแรม ตัวที่ 4 ปกติ
10. กล้องรับภาพชั้น 5 อาคารโรงแรม ตัวที่ 1 ปกติ
11. กล้องรับภาพชั้น 5 อาคารโรงแรม ตัวที่ 2 ปกติ
12. กล้องรับภาพชั้น 5 อาคารโรงแรม ตัวที่ 3 ปกติ
13. กล้องรับภาพชั้น 5 อาคารโรงแรม ตัวที่ 4 ปกติ

สรุป ตัวบันทึกภาพ 16 ช่องสัญญาณ ชำรุด 1 ตัว กล้องรับภาพ+อุปกรณ์จ่ายไฟ

ชำรุดทั้งหมด 2 ตัว

จำนวนอุปกรณ์ที่ชำรุดทั้งหมด

1. กล้องรับภาพ+อุปกรณ์จ่ายไฟ ชำรุดทั้งหมด 22 ตัว
2. ตัวบันทึกภาพ 16 ช่องสัญญาณ ชำรุด 1 ตัว
3. ตัวเก็บข้อมูล (HDD) 1 TB จำนวน 1 ตัว

วันที่ต้องการให้ศูนย์ฯดำเนินการเสร็จ :...11/03/2559..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...ผู้บริหารวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

..0819664224

หมายเหตุ ** หากได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งที่ธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....

(นายสุวัฒน์ จุฑาทฤทธิ์)

ลงชื่อ ชวัชชัย อติเทพสถิต

(นายชวัชชัย อติเทพสถิต)

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

| เรื่อง | มากที่สุด | ดีมาก | ปานกลาง | น้อย | น้อยที่สุด |
|----------------|-----------|-------|---------|------|------------|
| 1. ความพึงพอใจ | | | | | |
| 2. ความรวดเร็ว | | | | | |
| 3. ความถูกต้อง | | | | | |

ขอเสนอแนะ

.....

