



## ใบขอใช้บริการศูนย์สารสนเทศและการเรียนรู้

เอกสารเลขที่..10897

วันที่ขอใช้...03/10/2023.เวลา.16:19:51

เรื่อง.. จอและเครื่องสำรองไฟเสีย

ผู้รับผิดชอบงาน..นายราเชน เมืองหนู

รายละเอียดงาน..จอภาพกระพริบและเครื่องสำรองไฟแบตเตอรี่เสื่อม

วันที่ต้องการให้ศูนย์ฯดำเนินการเสร็จ :...06/10/2566..

หมายเลขติดต่อ : ..8853   หน่วยงาน : ...งานสนับสนุนวิชาการ

หมายเหตุ \*\* หากได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งที่ธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....

(น.ส.ฉัตรทิพย์ วิเศษ)

ลงชื่อ .....

( นายราเชน เมืองหนู )

เอกสารเลขที่..10897

วันที่ขอใช้...03/10/2023.เวลา.16:19:51

เรื่อง.. จอและเครื่องสำรองไฟเสีย

ผู้รับผิดชอบงาน..นายราเชน เมืองหนู

รายละเอียดงาน..จอภาพกระพริบและเครื่องสำรองไฟแบตเตอรี่เสื่อม

วันที่ต้องการให้ศูนย์ฯดำเนินการเสร็จ :...06/10/2566..

หมายเลขติดต่อ : ..8853   หน่วยงาน : ...งานสนับสนุนวิชาการ

หมายเหตุ \*\* หากได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งที่ธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....

(น.ส.ฉัตรทิพย์ วิเศษ)

ลงชื่อ ธวัชชัย อติเทพสถิต

( นายธวัชชัย อติเทพสถิต )

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกตอง )

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ