



## ใบขอใช้บริการศูนย์สารสนเทศและการเรียนรู้

เอกสารเลขที่..10988

วันที่ขอใช้...29/11/2023.เวลา.09:06:38

เรื่อง.. สายแลนที่ต่อเข้ากับโทรศัพท์มีปัญหาใช้การไม่ได้

ผู้รับผิดชอบงาน..นายขวัญยืน ปานโม

รายละเอียดงาน..สายแลนที่ต่อเข้ากับโทรศัพท์ห้องสำนักงานศูนย์วิจัยฯ มีปัญหาใช้การไม่ได้ หมายเลขห้อง SD120

วันที่ต้องการให้ศูนย์ฯดำเนินการเสร็จ :...30/11/2566..

หมายเลขติดต่อ : ..8840 หน่วยงาน : ...ศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง

หมายเหตุ \*\* หากได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งที่ธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....

(น.ส.อังคณา ทองใบ)

ลงชื่อ .....

( นายขวัญยืน ปานโม )

เอกสารเลขที่..10988

วันที่ขอใช้...29/11/2023.เวลา.09:06:38

เรื่อง.. สายแลนที่ต่อเข้ากับโทรศัพท์มีปัญหาใช้การไม่ได้

ผู้รับผิดชอบงาน..นายขวัญยืน ปานโม

รายละเอียดงาน..สายแลนที่ต่อเข้ากับโทรศัพท์ห้องสำนักงานศูนย์วิจัยฯ มีปัญหาใช้การไม่ได้ หมายเลขห้อง SD120

วันที่ต้องการให้ศูนย์ฯดำเนินการเสร็จ :...30/11/2566..

หมายเลขติดต่อ : ..8840 หน่วยงาน : ...ศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง

หมายเหตุ \*\* หากได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งที่ธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....

(น.ส.อังคณา ทองใบ)

ลงชื่อ ธวัชชัย อติเทพสถิต

( นายธวัชชัย อติเทพสถิต )

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกตอง )

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ