



ใบขอใช้บริการศูนย์สารสนเทศและการเรียนรู้

เอกสารเลขที่..4573

วันที่ขอใช้...17/02/2017.เวลา.10:03:16

เรื่อง.. ให้ดำเนินการตรวจสอบกล้อง CCTV ในตำแหน่งรับภาพ สามแยกอาคารโรงแรม เนื่องจากไม่สามารถรับภาพได้

ผู้รับผิดชอบงาน..นายขวัญยืน ปานโม

รายละเอียดงาน..ตรวจสอบกล้อง CCTV ในตำแหน่งรับภาพ สามแยกอาคารโรงแรม เนื่องจากไม่สามารถรับภาพได้

วันที่ต้องการให้ศูนย์ดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : .. หน่วยงาน : ...

หมายเหตุ ** หากได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งที่ธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....

()

ลงชื่อ

(นายขวัญยืน ปานโม)

เอกสารเลขที่..4573

วันที่ขอใช้...17/02/2017.เวลา.10:03:16

เรื่อง.. ให้ดำเนินการตรวจสอบกล้อง CCTV ในตำแหน่งรับภาพ สามแยกอาคารโรงแรม เนื่องจากไม่สามารถรับภาพได้

ผู้รับผิดชอบงาน..นายขวัญยืน ปานโม

รายละเอียดงาน..ตรวจสอบกล้อง CCTV ในตำแหน่งรับภาพ สามแยกอาคารโรงแรม เนื่องจากไม่สามารถรับภาพได้

วันที่ต้องการให้ศูนย์ดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : .. หน่วยงาน : ...

หมายเหตุ ** หากได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งที่ธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....

()

ลงชื่อ ธวัชชัย อติเทพสถิต

(นายธวัชชัย อติเทพสถิต)

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกตอง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ

.....

.....

.....