



ใบขอใช้บริการศูนย์สารสนเทศและการเรียนรู้

เอกสารเลขที่..8517

วันที่ขอใช้...25/06/2020.เวลา.10:42:38

เรื่อง.. แจ้งขอมทอน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า

ผู้รับผิดชอบงาน..นายขวัญยืน ปานโม

รายละเอียดงาน..ทอน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าชำระ มีน้ำรั่วลงพื้นตลอดการใช้งาน

หอพักวิจัย ห้อง 1406

วันที่ต้องการให้ศูนย์ดำเนินการเสร็จ :...31/07/2563..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
..0846228946

หมายเหตุ ** หากได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งที่ธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....
(น.ส.กานดา คำชู)

ลงชื่อ
(นายขวัญยืน ปานโม)

เอกสารเลขที่..8517

วันที่ขอใช้...25/06/2020.เวลา.10:42:38

เรื่อง.. แจ้งขอมทอน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า

ผู้รับผิดชอบงาน..นายขวัญยืน ปานโม

รายละเอียดงาน..ทอน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าชำระ มีน้ำรั่วลงพื้นตลอดการใช้งาน

หอพักวิจัย ห้อง 1406

วันที่ต้องการให้ศูนย์ดำเนินการเสร็จ :...31/07/2563..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
..0846228946

หมายเหตุ ** หากได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งที่ธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....
(น.ส.กานดา คำชู)

ลงชื่อ ธวัชชัย อดิเทพสถิต
(นายธวัชชัย อดิเทพสถิต)

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ

.....

.....

.....