



## ใบขอใช้บริการศูนย์สารสนเทศและการเรียนรู้

เอกสารเลขที่..9588

วันที่ขอใช้...09/11/2021.เวลา.14:57:19

เรื่อง.. เครื่องสำรองไฟเสีย,เมาส์เสีย,แผ่นรองเมาส์ชำรุด

ผู้รับผิดชอบงาน..นายราเชน เมืองหนู

รายละเอียดงาน..1. เครื่องสำรองไฟเสีย(5950-008-001-75/114-55/ร) และ แผ่นรองเมาส์ชำรุด(อุทยานต์ สักกุนา)

2. เมาส์เสีย(ของนายพัทธพล พรหมภักดี) และไม่มีแผ่นรองเมาส์

\*\*คุณราเชนทร์ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

วันที่ต้องการให้ศูนย์ดำเนินการเสร็จ :...10/11/2564..

หมายเลขติดต่อ : ..8825   หน่วยงาน : ...งานบริหารทรัพย์สิน

หมายเหตุ \*\* หากได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วกรุณานำเอกสารส่งที่ธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....

(น.ส.อุทยานต์ สักกุนา)

ลงชื่อ .....

( นายราเชน เมืองหนู )

เอกสารเลขที่..9588

วันที่ขอใช้...09/11/2021.เวลา.14:57:19

เรื่อง.. เครื่องสำรองไฟเสีย,เมาส์เสีย,แผ่นรองเมาส์ชำรุด

ผู้รับผิดชอบงาน..นายราเชน เมืองหนู

รายละเอียดงาน..1. เครื่องสำรองไฟเสีย(5950-008-001-75/114-55/ร) และ แผ่นรองเมาส์ชำรุด(อุทยานต์ สักกุนา)

2. เมาส์เสีย(ของนายพัทธพล พรหมภักดี) และไม่มีแผ่นรองเมาส์

\*\*คุณราเชนทร์ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

วันที่ต้องการให้ศูนย์ดำเนินการเสร็จ :...10/11/2564..

หมายเลขติดต่อ : ..8825   หน่วยงาน : ...งานบริหารทรัพย์สิน

หมายเหตุ \*\* หากได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วกรุณานำเอกสารส่งที่ธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....

(น.ส.อุทยานต์ สักกุนา)

ลงชื่อ ธีวัชชัย อติเทพสถิต

( นายธีวัชชัย อติเทพสถิต )

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ